

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N.º 22.09.001/2021-SEINFRA

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2022, às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Tauá, estando presentes seus integrantes: Wandebegue Paulino de Oliveira, Presidente e os seus Membros: Julio Marcos Siqueira Lima e Magno Kelly Loiola de França, para deliberar sobre a análise dos documentos de habilitação da Concorrência Pública nº 22.09.001/2021-SEINFRA, cujo objeto é a *Contratação de empresa(s) para construção de diversos aparelhos Socioassistenciais (CRAS, CREAS, Centro de Acolhimento, Centro DIA), junto à Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos do Município de Tauá-Ce*, sob o processo Administrativo nº 20.09.001/2021-SEINFRA. Considerando os documentos apresentados pelas proponentes deste pleito; considerando os critérios estabelecidos nas condições de participação, no que se refere às exigências dos subitens 2.1.2, alíneas a, b, c, d; considerando o Laudo de Avaliação Técnica emitido pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos, colacionado às fls. 4.974 a 5001 deste processo; a Comissão Permanente de Licitação deliberou o seguinte: **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 01 – CRAS TAUAZINHO:** MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 01 – CRAS TAUAZINHO:** **CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456 e SINAPI 98546. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.



CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA: não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.

EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 02 - CRAS ALTO BRILHANTE:

MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS**

NO LOTE 02 - CRAS ALTO BRILHANTE: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR

LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **PLATAFORMA CONSTRUÇÕES**

TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI: não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456 e SINAPI 98546. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF –**

CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA: não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.

EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 03 - CRAS BAIRRO RABECA:

MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS**

NO LOTE 03 - CRAS BAIRRO RABECA: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR

LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456 e SINAPI 98546. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 04 - CRAS POÇO DA ONÇA:** MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 04 - CRAS POÇO DA ONÇA:** **CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456 e SINAPI 98546. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a

composição SINAPI 98546. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 05 - CRAS**

SANTA TEREZA: MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 05 - CRAS SANTA TEREZA:

CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **REAL**

SERVIÇOS EIRELI: não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE**

AÇUDAGEM LTDA: não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

EIRELI: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 06 -**

CRAS VILA DE MARRUÁS: MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA,

CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO

SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 06 -**

CRAS VILA DE MARRUÁS: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a

composição SEINFRA C4456. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.

CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA: não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e

5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546.

EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 07 - CREAS (SEDE): MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 07 - CREAS (SEDE): CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 08 - CENTRO**

DIA PARA DEFICIENTES: MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 08 - CENTRO DIA PARA DEFICIENTES:** CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório

no que concerne a composição SEINFRA C4456. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 09 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES:**

MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 09 - UNIDADE DE**


ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESCENTES: CONSTRUTORA BEIJAFLORES LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 10 - UNIDADE DE**


ACOLHIMENTO MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA, MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.


EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 10 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: CONSTRUTORA BEIJAFLORES LTDA: não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição

SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **AC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **EMPRESAS HABILITADAS NO LOTE 11 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO IDOSOS:** MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI, STAFF – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, F R ARCANJO MATOS LTDA, CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA, MARFYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI, VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOB CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, EDMIL CONSTRUÇÕES S/A e ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. **EMPRESAS INABILITADAS NO LOTE 11 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO IDOSOS:** CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SEINFRA C4456. **REAL SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **CONJASF – CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA:** não atendeu ao item 5.3.3.2.1 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:** não atendeu aos itens 5.3.3.2.1 e 5.3.3.2.2 do instrumento convocatório no que concerne a composição SINAPI 98546. **EMPRESAS INABILITADAS EM TODOS OS LOTES:** **REAL SERVIÇOS EIRELI:** apresentou Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, exigência do subitem 5.3.2.4 e Certidão Negativa de falência, exigência do subitem 5.3.4.3, fora do prazo de validade, contrariando o critério estabelecido no subitem 5.1 do Edital. **CLEZINALDO DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES:** não apresentou Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, não atendendo a exigência do subitem 5.3.2.4 do Edital. As empresas **ORIGINAL CONSTRUÇÕES LTDA** e **ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA** foram declaradas

inabilitadas pelos seguintes motivos: não foram indicados quais lotes a empresa estava participando, conforme disposto no subitem 5.3.4.2.1 do Edital, o que inviabilizou a análise de sua qualificação econômica financeira e qualificação técnica. Importa destacar que foi feita diligência concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis para que as referidas empresas pudessem informar quais lotes estavam participando (fls. 4.949 e 4.954). Contudo, a empresa ORIGINAL CONSTRUÇÕES LTDA não se manifestou. Os contatos (telefônico e e-mail) constantes na documentação da ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA estavam indisponíveis, de modo que o e-mail enviado não foi entregue (fls. 4.969 a 4.973). Nas diversas tentativas de ligação telefônica, a informação que esta Comissão obteve foi de que o número chamado não existia. Ato contínuo, uma vez analisada a documentação apresentada, a Comissão Permanente de Licitação encaminhou o resumo da presente Ata à publicação em Jornal de Grande Circulação (Jornal O Povo), Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Ceará e Diário Oficial do Município, de modo que a abertura do prazo recursal iniciará a partir da data da citada publicação, conforme art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93. A Comissão de Licitação deliberou, ainda, que, caso não haja interposição de recursos, a sessão para abertura dos envelopes das Propostas de Preços se dará no dia **23 de fevereiro de 2022, às 14h00**, no Setor de Licitações. Nada mais a ser consignado em Ata, é encerrada a presente sessão, no dia 15 de novembro de 2021, na Cidade de Tauá-CE.


Wandebregue Paulino de Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação


Julio Marcos Siqueira Lima
Membro da Comissão de Licitação


Magno Kelly Loiola de França
Membro da Comissão de Licitação